

Правила пакування для виробів з МДФ, покритих плівкою ПВХ

№ операції	Самовивіз / автотранспорт
1 операція	Кожен фасад довжиною до 1,6 м.п. загортається в стрейч плівку
2 операція	Фасади довжиною більше 1.6 м.п. загортаються в спінений поліетилен товщиною 1 мм
3 операція	На фасади товщиною 16 і 19 мм одягаються захисні кутки*
4 операція	Всі фасади пакуються в один шар картону і фіксуються скотчем, за винятком замовлень в плівках «Softtouch»
5 операція	Фасади в плівках «Softtouch» пакуються в один шар картону, стрейч плівку, на кутах додатково прокладається шар спінений поліетилен товщиною 5 мм, без одягання захисних куточків
6 операція	Упаковка повинна бути цілісною без розломів, розривів
В одне місце пакується не більше 2 м.кв.однотипних деталей	
№ операції	На перевізника
1 операція	Кожен фасад довжиною до 1,6 м.п. загортається в стрейч плівку
2 операція	Фасади довжиною більше 1.6 м.п. загортаються в спінений поліетилен товщиною 1мм
3 операція	На фасади товщиною 16 і 19 мм одягаються захисні кутки*
4 операція	Всі фасади загортаються в спінений поліетилен товщиною 5 мм
5 операція	Всі фасади пакуються в один шар картону і фіксуються скотчем, за винятком замовлень в плівках «Softtouch»
6 операція	Фасади в плівках «Softtouch» пакуються в один шар картону, стрейч плівку, на кутах додатково прокладається шар спінений поліетилен товщиною 5 мм, без одягання захисних куточків
7 операція	Кожна упаковка додатково фіксується скотчем з написом «Крихке»
8 операція	Упаковка повинна бути цілісною без розломів, розривів
В одне місце пакується не більше 2 м.кв.однотипних деталей	

* Захисні кутки не одягаються:

- на карнизи прямі та радіусні, фризи;
- на оптові замовлення товщиною 16 і 19 мм;
- на фасади в плівках «Softtouch».