

## Правила пакування товару

№ операції	Самовивіз / автотранспорт
1 операція	Кожен фасад довжиною до 1,6 м.п. загортається в стрейч плівку
2 операція	Фасади довжиною більше 1.6 м.п. загортаються в спінений поліетилен товщиною 1мм
3 операція	На фасади товщиною 16 і 19 мм одягаються захисні кутки*
4 операція	Всі фасади пакуються в один шар картону і фіксуються скотчем, за винятком замовлень в плівках «Soft touch»
5 операція	Фасади в плівках «Soft touch» пакуються в один шар картону, стрейч плівку, на кутах додатково прокладається шар спінений поліетилен товщиною 5мм, без одягання захисних куточків
6 операція	Упаковка повинна бути цілісною без розломів, розривів
<b>В одне місце пакується не більше 2м.кв.однотипних деталей</b>	
№ операції	На перевізника
1 операція	Кожен фасад довжиною до 1,6 м.п. загортається в стрейч плівку
2 операція	Фасади довжиною більше 1.6 м.п. загортаються в спінений поліетилен товщиною 1мм
3 операція	На фасади товщиною 16 і 19 мм одягаються захисні кутки*
4 операція	Всі фасади загортаються в спінений поліетилен товщиною 5мм
5 операція	Всі фасади пакуються в один шар картону і фіксуються скотчем, за винятком замовлень в плівках «Soft touch»
6 операція	Фасади в плівках «Soft touch» пакуються в один шар картону, стрейч плівку, на кутах додатково прокладається шар спінений поліетилен товщиною 5мм, без одягання захисних куточків
7 операція	Кожна упаковка додатково фіксується скотчем з написом «Крихке»
8 операція	Упаковка повинна бути цілісною без розломів, розривів
<b>В одне місце пакується не більше 2м.кв.однотипних деталей</b>	

\* **Захисні кутки не вдягаються:**

- На карнизи прямі та радіусні, фризи,
- На оптові замовлення товщиною 16 і 19 мм,
- На фасади в плівках «Soft touch».